

Driver USB ST Superlink2.0 per Windows 7 e precedenti e Windows 8

<https://mega.nz/#!fVxB0KbR!Wkh36D2tnkPvyuuhzoTFxkl2pZwgHpp3zL2veuCnQGY>

Solo per Windows 10:

Prima della versione firmware della centrale 2.2.01 utilizzare la connessione ethernet per la programmazione di centrale e non l'USB per un problema noto del driver che potrebbe causare letture/scritture errate dalla centrale.

Le versioni 2.2.0.1 e successive verranno riconosciute automaticamente da Windows 10 alla connessione della periferica USB.